

## 更新する空調機器の一覧（室外機）

| 建物名 | 系統     | 更新／<br>非更新 | 既存機器         |                |       |                      |       |      |      | 備考           |
|-----|--------|------------|--------------|----------------|-------|----------------------|-------|------|------|--------------|
|     |        |            | 型番           | 定格標準能力<br>(kW) |       | 定格標準<br>消費電力<br>(kW) |       | COP  |      |              |
|     |        |            |              | 冷房             | 暖房    | 冷房                   | 暖房    | 冷房   | 暖房   |              |
| 本館  | MAC1   | 更新         | RAS-P224FS1  | 22.40          | 25.00 | 8.10                 | 6.80  | 2.77 | 3.68 |              |
| 本館  | MAC2   | 更新         | RAS-P224FS1  | 22.40          | 25.00 | 8.10                 | 6.80  | 2.77 | 3.68 |              |
| 本館  | MAC3   | 更新         | RAS-P280FS1  | 28.00          | 31.50 | 10.00                | 8.60  | 2.80 | 3.66 |              |
| 本館  | MAC4   | 更新         | RAS-P224FS1  | 22.40          | 25.00 | 8.10                 | 6.80  | 2.77 | 3.68 |              |
| 本館  | MAC5   | 更新         | RAS-P355FS1  | 35.50          | 40.00 | 14.40                | 10.60 | 2.47 | 3.77 |              |
| 本館  | MAC6   | 更新         | RAS-P500FS1  | 50.00          | 56.00 | 19.70                | 15.40 | 2.54 | 3.64 |              |
| 本館  | MAC7   | 更新         | RAS-P355FCHT | 45.00          | 40.00 | 14.20                | 9.90  | 3.17 | 4.04 | 蓄熱のピークシフトモード |
| 本館  | MAC8   | 更新         | RAS-P224FCHT | 28.00          | 25.00 | 7.40                 | 6.20  | 3.78 | 4.03 | 蓄熱のピークシフトモード |
| 本館  | MAC9   | 更新         | RAS-P450FCHT | 56.00          | 50.00 | 15.20                | 13.80 | 3.68 | 3.62 | 蓄熱のピークシフトモード |
| 本館  | MAC10  | 更新         | RAS-P280FCHT | 27.00          | 33.00 | 9.90                 | 9.90  | 2.73 | 3.33 | 蓄熱のピークシフトモード |
| 本館  | MAC11  | 更新         | RAS-P224FCHT | 28.00          | 25.00 | 7.40                 | 6.20  | 3.78 | 4.03 | 蓄熱のピークシフトモード |
| 本館  | MAC12  | 更新         | RAS-P280FCHT | 27.00          | 33.00 | 9.90                 | 9.90  | 2.73 | 3.33 | 蓄熱のピークシフトモード |
| 本館  | MAC13  | 更新         | RAS-P224FCHT | 28.00          | 25.00 | 7.40                 | 6.20  | 3.78 | 4.03 | 蓄熱のピークシフトモード |
| 本館  | PAC-1  | 更新         | RAS-MP40HJ   | 4.00           | 4.80  | 1.91                 | 1.82  | 2.09 | 2.64 |              |
| 本館  | PAC-1  | 更新         | RAS-MP40HJ   | 4.00           | 4.80  | 1.91                 | 1.82  | 2.09 | 2.64 |              |
| 本館  | PAC-1  | 更新         | RAS-MP40HJ   | 4.00           | 4.80  | 1.91                 | 1.82  | 2.09 | 2.64 |              |
| 本館  | PAC-1  | 更新         | RAS-MP40HJ   | 4.00           | 4.80  | 1.91                 | 1.82  | 2.09 | 2.64 |              |
| 本館  | PAC-1  | 更新         | RAS-MP40HJ   | 4.00           | 4.80  | 1.91                 | 1.82  | 2.09 | 2.64 |              |
| 本館  | PAC-2  | 更新         | RAS-P280FS1  | 28.00          | 31.50 | 10.00                | 8.60  | 2.80 | 3.66 |              |
| 本館  | PAC-2  | 更新         | RAS-P280FS1  | 28.00          | 31.50 | 10.00                | 8.60  | 2.80 | 3.66 |              |
| 本館  | PAC-2  | 更新         | RAS-P280FS1  | 28.00          | 31.50 | 10.00                | 8.60  | 2.80 | 3.66 |              |
| 本館  | PAC-2  | 更新         | RAS-P280FS1  | 28.00          | 31.50 | 10.00                | 8.60  | 2.80 | 3.66 |              |
| 本館  | PAC-3  | 更新         | SR-P40CTE    | 4.50           | 0.00  | 1.35                 | 0.00  | 3.33 | 0.00 |              |
| 改修棟 | PAC-11 | 更新         | RAS-MP40HJ   | 4.00           | 4.80  | 1.91                 | 1.82  | 2.09 | 2.64 |              |
| 改修棟 | PAC-12 | 更新         | RAS-P50HJ1   | 5.00           | 5.60  | 2.15                 | 2.13  | 2.33 | 2.63 |              |
| 改修棟 | PAC-13 | 更新         | RPI-P280H    | 28.00          | 31.50 | 11.47                | 11.82 | 2.44 | 2.66 |              |
| 改修棟 | PAC-13 | 更新         | RPI-P280H    | 28.00          | 31.50 | 11.47                | 11.82 | 2.44 | 2.66 |              |
| 改修棟 | PAC-21 | 更新         | RAS-P280FS1  | 28.00          | 31.50 | 10.00                | 8.60  | 2.80 | 3.66 |              |
| 改修棟 | MAC21  | 更新         | RAS-P560FS1  | 56.00          | 63.00 | 22.00                | 18.40 | 2.55 | 3.42 |              |

※ 本資料の内容には誤りが含まれている可能性があるため、現地調査等で十分に確認すること。

## 更新する空調機器の一覧（室内機）

| 建物  | 系統      | 部屋名称                    | 更新/<br>非更新 | 既存機器        |    |         |       |           |      | 備考 |
|-----|---------|-------------------------|------------|-------------|----|---------|-------|-----------|------|----|
|     |         |                         |            | 型番          | 台数 | 能力 (kW) |       | 定格電力 (kW) |      |    |
|     |         |                         |            |             |    | 冷房      | 暖房    | 冷房        | 暖房   |    |
| 本館  | MAC1-1  | 居室A (さくら系)              | 更新         | RCID-NP28K  | 7  | 2.80    | 3.20  | 0.06      | 0.05 |    |
| 本館  | MAC2-1  | 居室A (ひまわり系)             | 更新         | RCID-NP28K  | 7  | 2.80    | 3.20  | 0.06      | 0.05 |    |
| 本館  | MAC3-1  | 居室B、居室C (すみれ系)          | 更新         | RCB-P28K2   | 7  | 2.80    | 3.20  | 0.11      | 0.11 |    |
| 本館  | MAC3-2  | 居室C (すみれ系)              | 更新         | RCB-P45K2   | 1  | 4.50    | 5.00  | 0.21      | 0.21 |    |
| 本館  | MAC3-3  | 寮母話所A                   | 更新         | RCID-P36K2  | 1  | 3.60    | 4.00  | 0.07      | 0.06 |    |
| 本館  | MAC4-1  | 居室C (たんぼぼ系)             | 更新         | RCB-P22K2   | 8  | 2.20    | 2.50  | 0.11      | 0.11 |    |
| 本館  | MAC4-2  | 居室C (たんぼぼ系)             | 更新         | RCB-P28K2   | 1  | 2.80    | 3.20  | 0.11      | 0.11 |    |
| 本館  | MAC4-3  | 寮母話所B                   | 更新         | RCID-P22K2  | 2  | 2.20    | 2.50  | 0.06      | 0.05 |    |
| 本館  | MAC5-1  | 居室C (すずらん系)             | 更新         | RCB-P22K2   | 8  | 2.20    | 2.50  | 0.11      | 0.11 |    |
| 本館  | MAC5-2  | 居室C (すずらん系)             | 更新         | RCB-P28K2   | 1  | 2.80    | 3.20  | 0.11      | 0.11 |    |
| 本館  | MAC5-3  | 居室C×2部屋、静養室             | 更新         | RCB-P45K2   | 3  | 4.50    | 5.00  | 0.21      | 0.21 |    |
| 本館  | MAC5-4  | 医務室                     | 更新         | RCI-NP45K   | 1  | 4.50    | 5.00  | 0.04      | 0.02 |    |
| 本館  | MAC6-1  | 調理室                     | 更新         | RPCK-P140K  | 4  | 14.00   | 16.00 | 0.32      | 0.32 |    |
| 本館  | MAC7-1  | 理髪室                     | 更新         | RCID-P45K2  | 1  | 4.50    | 5.00  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC7-2  | ホール                     | 更新         | RCID-P56K2  | 6  | 5.60    | 6.30  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC7-3  | 廊下                      | 更新         | RCID-P80K2  | 2  | 8.00    | 9.00  | 0.11      | 0.10 |    |
| 本館  | MAC8-1  | 脱衣室                     | 更新         | RCID-P22K2  | 2  | 2.20    | 2.50  | 0.06      | 0.05 |    |
| 本館  | MAC8-2  | 廊下 (さくら通り)              | 更新         | RCID-P45K2  | 2  | 4.50    | 5.00  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC8-3  | 洗濯室                     | 更新         | RCID-P56K2  | 1  | 5.60    | 6.30  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC8-4  | 特別浴室                    | 更新         | RPCK-P80K   | 1  | 8.00    | 9.00  | 0.14      | 0.14 |    |
| 本館  | MAC9-1  | 食堂・談話室A                 | 更新         | RCI-P71K1   | 8  | 7.10    | 8.50  | 0.06      | 0.04 |    |
| 本館  | MAC10-1 | 廊下 (ひまわり通り、すみれ通り)       | 更新         | RCID-P45K2  | 2  | 4.50    | 5.00  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC10-2 | 廊下 (ひまわり通り、すみれ通り)       | 更新         | RCID-P90K2  | 3  | 9.00    | 10.00 | 0.12      | 0.11 |    |
| 本館  | MAC11-1 | 廊下 (たんぼぼ通り)             | 更新         | RCID-P36K2  | 2  | 3.60    | 4.00  | 0.07      | 0.06 |    |
| 本館  | MAC11-2 | 食堂・談話室B                 | 更新         | RCID-P45K2  | 1  | 4.50    | 5.00  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC11-3 | 食堂・談話室B                 | 更新         | RCID-P56K2  | 2  | 5.60    | 6.30  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC12-1 | 廊下 (すずらん通り)             | 更新         | RCID-P36K2  | 2  | 3.60    | 4.00  | 0.07      | 0.06 |    |
| 本館  | MAC12-2 | 談話室B                    | 更新         | RCID-P45K2  | 1  | 4.50    | 5.00  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC12-3 | 食堂・談話室B                 | 更新         | RCID-P56K2  | 2  | 5.60    | 6.30  | 0.08      | 0.07 |    |
| 本館  | MAC12-4 | サンルーム                   | 更新         | RCI-P71K1   | 2  | 7.10    | 8.50  | 0.06      | 0.04 |    |
| 本館  | MAC13-1 | 廊下 (中通り)                | 更新         | RCID-P90K2  | 3  | 9.00    | 10.00 | 0.12      | 0.11 |    |
| 本館  | PAC-1   | 霊安室                     | 更新         | RCID-MP40K  | 1  | 4.00    | 4.80  | 0.07      | 0.07 |    |
| 本館  | PAC-1   | 宿直室                     | 更新         | RCID-MP40K  | 1  | 4.00    | 4.80  | 0.07      | 0.07 |    |
| 本館  | PAC-1   | 寮母センター                  | 更新         | RCID-MP40K  | 1  | 4.00    | 4.80  | 0.07      | 0.07 |    |
| 本館  | PAC-1   | 事務室                     | 更新         | RCID-MP40K  | 1  | 4.00    | 4.80  | 0.07      | 0.07 |    |
| 本館  | PAC-1   | 休憩室                     | 更新         | RCID-MP40K  | 1  | 4.00    | 4.80  | 0.07      | 0.07 |    |
| 本館  | PAC-2   | ホール                     | 更新         | RPI-P280KF1 | 1  | 28.00   | 23.40 | 1.02      | 1.02 |    |
| 本館  | PAC-2   | 廊下北東                    | 更新         | RPI-P280KF1 | 1  | 28.00   | 23.40 | 1.02      | 1.02 |    |
| 本館  | PAC-2   | 廊下南東                    | 更新         | RPI-P280KF1 | 1  | 28.00   | 23.40 | 1.02      | 1.02 |    |
| 本館  | PAC-2   | 廊下南西                    | 更新         | RPI-P280KF1 | 1  | 28.00   | 23.40 | 1.02      | 1.02 |    |
| 新設棟 | PAC-3   | 調理室                     | 更新         | SR-P40STE   | 1  | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00 |    |
| 改修棟 | PAC-11  | 宿直室                     | 更新         | RCID-MP40K  | 1  | 4.00    | 4.80  | 0.07      | 0.07 |    |
| 改修棟 | PAC-12  | ステージ                    | 更新         | RCI-P50K1   | 1  | 5.00    | 5.60  | 0.05      | 0.03 |    |
| 改修棟 | PAC-13  | ホール                     | 更新         | RPI-P280K   | 1  | 28.00   | 31.50 | 1.25      | 1.25 |    |
| 改修棟 | PAC-13  | ホール                     | 更新         | RPI-P280K   | 1  | 28.00   | 31.50 | 1.25      | 1.25 |    |
| 改修棟 | PAC-21  | ホール                     | 更新         | RPI-P280KF1 | 1  | 28.00   | 23.40 | 1.02      | 1.02 |    |
| 改修棟 | MAC21-1 | ホール                     | 更新         | RCID-P45K2  | 2  | 4.50    | 5.00  | 0.08      | 0.07 |    |
| 改修棟 | MAC21-2 | 事務室                     | 更新         | RCID-P90K2  | 1  | 9.00    | 10.00 | 0.12      | 0.11 |    |
| 改修棟 | MAC21-2 | 事務室前ホール・2F会議室・ミーティングルーム | 更新         | RCID-P90K2  | 3  | 9.00    | 10.00 | 0.12      | 0.11 |    |
| 改修棟 | MAC21-3 | ロッカールーム                 | 更新         | RCID-P112K2 | 1  | 11.20   | 12.50 | 0.14      | 0.13 |    |

※ 本資料の内容には誤りが含まれている可能性があるため、現地調査等で十分に確認すること。